



الشؤون الفنية
الإدارة العامة للمرافق
قسم السلامة والصحة المهنية

نموذج تقرير السلامة العام

اليوم: الخميس

التاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

الوقت: ١٠ ص

إلى: كلية الشريعة + البحث العلمي المبنى: ٣٠١ الدور: الأول - الثاني الغرفة: الكل

١- أجهزة الإطفاء:

النوع	الحالة	ملاحظات
طفايات الحريق		تغيير أسطوانات الهالوين
خراطيم المياه		

٢- أجهزة الإنذار:

النوع	الحالة	ملاحظات
لوحات إنذار الحريق		ربط لوحة الإنذار الفرعية بالأساسية
صناديق إنذار الحريق		بعضها متلف يحتاج صيانة
كواشف الحريق (دخان - حرارة)		

٣- مخارج الطوارئ:

النوع	الحالة	ملاحظات
المداخل الرئيسية ومخارج الطوارئ		
السلام والممرات		تخزين مواد (البحث العلمي)
إنارة لوحات مخارج الطوارئ		
نقاط التجمع للمبنى		

٤- مسببات الحريق:

النوع	الحالة	ملاحظات
التوصيلات الكهربائية والغلايات		
المواد القابلة للاشتعال		
التخزين العشوائي		وجود مواد تحت الدرج وبعض الممرات

٥- ملاحظات أخرى:

تحتاج تهوية كما انها لا تملك أجهزة FR94 اعطال مراوح المصاعد + تلفونات الطوارئ للمصاعد + غرفة انذار

اعتماد رئيس القسم:

اسم المراقب وتوقيعه: